

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Diagnostic d'un immeuble au 10 rue Victor Duruy

Villeneuve-Saint-Georges (94)



ÉTABLISSEMENT
PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT
**ORLY
RUNGIS**
**SEINE
AMONT**

Client

EPA ORSA

Partenaires

IGREC INGENIERIE

Missions

Mission Diagnostic

Part IGREC INGENIERIE

Diagnostic structurel

Description et caractéristiques principales du projet

Cette opération a pour objet d'assurer l'ensemble des **expertises techniques et structurelles** du bâti, y compris la **reconnaissance des fondations**, et des **études géotechniques** permettant de vérifier la faisabilité technique, financière et réglementaire de l'opération envisagée de restructuration lourde et réhabilitation en logements de l'immeuble dégradé sis au 10 rue Victor Duruy à Villeneuve-Saint-Georges.

Cette opération de restructuration lourde et réhabilitation du bâtiment s'inscrit dans le cadre du Dispositif coordonné d'intervention immobilière (DC2I), qui est un des dispositifs du projet de requalification du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges (PNRQAD).

Présentation du projet

Surface projet	N.C.
Montant des travaux	N.C.
Date de début	2015
Date de fin	2016